



TRECHO 01
esc. 1:100

Italice Polli		
descrição	un.	qtd
demolição de calçada em concreto	m²	26,35
demolição de meio-fio	m	0,00
remelha	m³	26,35
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 6cm	m²	486,07
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 8cm	m²	93,15
piso tátil tipo alerta	m²	7,08
piso tátil tipo direcional	m²	23,88
meio-fio de concreto pré-fabricado	m	0,00
grama	m²	161,58
cordão de concreto pré-fabricado	m	263,65
área de bloco de concreto existente (reaproveitamento)	m²	0,00
rebaixos em concreto	m³	18,00




TRECHO 02
esc. 1:100


LEGENDA

- Placa de sinalização existente
- Poste padrão de concreto
- Boca de lobo existente
- Semáforo
- Tampas – infraestrutura existe
- Piso tátil – alerta
- Piso tátil – direcional
- Acesso de veículos
- Move item
- Guia em concreto
- Cordão em concreto
- Guia rebaixada
- Itens a demolir


MAPA CHAVE




REBAIXO TIPO 01
esc. 1:25



DETALHE - ASSENTAMENTO DO PISO
esc. 1:10



DETALHE - PISO ALERTA
esc. 1:10



REBAIXO TIPO - VEÍCULOS
esc. 1:25

projeto	Requalificação das calçadas	controla	nº88/2019	planos nº	01/01
coordenador	Rua Italice Alves Polli				
equipe técnica	Ana Zabotti, Angela Marschall, Daniela Lopes				
escalas	data	projetista responsável	contratante		
Cópia de: João Paulo, Centro - Faltas de: 1:100	Julho/2020	Daniela Lopes A113512-0	Município de Bocaiuva do Sul-PR Prefeitura Paracatu Alberti Jr - Gestão 2016/2020		